



DET NORSKE VERITAS

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Certificado N°. 106937-2011-HSO-ARG-DNV

Mediante el cual se certifica que

Acindar Grupo ArcelorMittal

Ruta Provincial 21 Km. 247, N° 4855, S2919GBC, Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, Argentina
y otros Sitios y Certificados Child indicados en el Apéndice de este Certificado

Cumple con los requisitos de la Norma de Sistemas de Gestión:

OHSAS 18001:2007

Este Certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PARA LA INDUSTRIA, EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN.

Esta empresa está certificada desde:
22 de diciembre 2011

Lugar y fecha:
Buenos Aires, 22 diciembre 2011

Este Certificado es válido hasta:
22 diciembre 2014


Por la Unidad Acreditada:
DET NORSKE VERITAS SA,
ARGENTINA

La auditoría ha sido realizada

bajo la supervisión de:

Gustavo Otero
Auditor Líder




Julio Raúl Martinoli
Representante de la Dirección

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.



DET NORSKE VERITAS

APÉNDICE DEL CERTIFICADO

Este Apéndice pertenece al Certificado No. 106937-2011-HSO-ARG-DNV

Acindar Grupo ArcelorMittal

los sitios incluidos en la certificación son los siguientes:

Nombre del Sitio	Dirección	Ciudad	Provincia	País
Planta Complejo Industrial Villa Constitución	Ruta Provincial 21 Km. 247, Nro 4855	Villa Constitución	Santa Fe	Argentina
Planta Mallas Especiales	Ruta Nacional Nro. 7 Km. 703	Villa Mercedes	San Luis	Argentina
Planta Complejo Industrial La Tablada	Dr. Ignacio Arieta 4936	La Tablada	Buenos Aires	Argentina
Planta Aceros Largos Rosario	Av. Presidente Perón 8000	Rosario	Santa Fe	Argentina
Planta Mallas y Clavos	Ruta Nacional 148 Km. 756	Villa Mercedes	San Luis	Argentina
Sede Corporativa	Estanislao Zeballos 2739	Beccar	Buenos Aires	Argentina
Planta Enderezado, Acondicionado y Centro de Distribución	Boulevard Seguí 7326	Rosario	Santa Fe	Argentina
Planta Aceros Largos San Nicolás	Paraná 1	San Nicolás	Buenos Aires	Argentina
Planta Perfiles Livianos San Nicolás	Av. Rucci 799	San Nicolás	Buenos Aires	Argentina
Centro de Distribución Villa Mercedes	Ruta Interfábricas 2b, Frente a Golf Club	Villa Mercedes	San Luis	Argentina

Esta empresa está certificada desde:
22 diciembre 2011

Lugar y fecha:
Buenos Aires, 22 diciembre 2011

Este Certificado es válido hasta:
22 diciembre 2011

Por la Unidad Acreditada:
DET NORSKE VERITAS SA,
ARGENTINA

La auditoría ha sido realizada
bajo la supervisión de:

Gustavo Otero
Auditor Líder



Julio Raúl Martinoli
Representante de la Dirección

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.



DET NORSKE VERITAS

APÉNDICE DEL CERTIFICADO

Este Apéndice pertenece al Certificado No. 106937-2011-HSO-ARG-DNV

Acindar Grupo ArcelorMittal

los sitios incluidos en la certificación son los siguientes:

Certificado	Nombre del Sitio	Dirección	Alcance
106937CC1-2011-HSO-ARG-DNV	INDUSTRIAL SIDERÚRGICO	Ruta Provincial 21 Km. 247, Nro 4855 Villa Constitución , Santa Fe	PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PARA LA INDUSTRIA, EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN
106937CC2-2011-HSO-ARG-DNV	ALAMBRES	Dr. Ignacio Arieta 4936 La Tablada, Buenos Aires	PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PARA LA INDUSTRIA, EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN
106937CC3-2011-HSO-ARG-DNV	COMPRAS Y LOGÍSTICA	Ruta Provincial 21 Km. 247, Nro 4855 Villa Constitución, Santa Fe	PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS SIDERÚRGICOS PARA LA INDUSTRIA, EL AGRO Y LA CONSTRUCCIÓN

Esta empresa está certificada desde:
22 diciembre 2011

Lugar y fecha:
Buenos Aires, 22 diciembre 2011

Este Certificado es válido hasta:
22 diciembre 2014

Por la Unidad Acreditada:
DET NORSKE VERITAS SA,
ARGENTINA

La auditoría ha sido realizada

bajo la supervisión de:

Gustavo Otero
Auditor Líder



Julio Raúl Martinoli
Representante de la Dirección

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.